

RADIO ECOLOGIQUE DE PINGA

« REPI-FM » en sigle

Téléphone : +243826228951, +243814265455.

E-mail : repi.fm2015@gmail.com ou twendi75@gmail.com

RAPPORT CIRCONSTANTIEL SUR LA RADIO ECOLOGIQUE DE PINGA

I. INTRODUCTION

La Radio Ecologique de Pinga (REPI-FM) se trouvant à Pinga Nkassa au Nord du Territoire de Walikale est un outil de communication et d'information initié par la RCGW en 2010 dans le cadre de la matérialisation de son programme stratégique d'Informer, éduquer et communiquer avec les communautés sur la gestion durable des Ressources Naturelles.

Etant membre de la plate forme dénommée Collectif des Radio et Télévisions Communautaire au Nord-Kivu (CORACON, la REPI-FM émettant sous la fréquence 95.0 organise des émissions de vulgarisation des textes légaux environnementaux, la sensibilisation des populations sur les processus électoral en RDC, le social, l'agriculture, santé, ... et cela avec divers intervenants de Pinga et ses environs.

Dans la réalisation de ses différents programmes d'activités, la Radio collabore et a bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers parmi lesquels le Réseau CREF, Search for Common Ground, Internews, Heal Africa, CORACON....qui ont apporté leur contribution importante en matériel et en renforcement des capacités des animateurs de la dite Radio.

L'appui de ces différents partenaires a permis l'effectivité des activités de la radio qui consistent à informer-communiquer-éduquer les communautés locales sur la paix, la cohabitation pacifique, l'éducation civique dans la zone de Pinga en surplus de sa mission traditionnelle, celle de sensibiliser les communautés sur la gestion durables des ressources naturelles.

Ainsi, c'est depuis, la date du 05 septembre que la radio n'émet pas à la suite de coup de foudre qui l'a non seulement frappé mais endommagé aussi depuis le 5 Septembre 2015 tout son équipement.

II. DESCRIPTION DU FAIT ET LE BILAN DES DEGATS COMMIS

Samedi 5 septembre 2015 Vers 15h26', une pluie violente s'est annoncée précédée d'un vent violent dans la Cité de Pinga causant ainsi plusieurs dégâts non seulement au niveau de la Radio mais aussi à la population environnante de la dite radio.

Au niveau du studio de la REPI, le bilan a été très lourd sur les matériels, les animateurs de la radio ainsi que les ménages voisins. Presque tout l'équipement a été complètement endommagé avec comme conséquence la suspension des activités de la chaine depuis le 5 septembre 2015.

2.1. Dégâts sur les matériels dans le studio de la REPI

Dans le studio les matériels endommagés sont décrits dans le tableau suivant :

N°	Matériels	Marque/capacité	Provenance/partenaire d'appui	Observations
1	Câble	30m antenne	Réseau CREF	Endommagé et Déclassé
2	Panneau solaire	100W	Réseau CREF	Endommagé et Déclassé
3	Panneau solaire	120W	Search fo Common Ground	Endommagé et Déclassé
4	Une batterie	70 A	Réseau CREF	Endommagé et Déclassé
5	Une batterie	70 A	Search for Common Ground	Endommagé et Déclassé
6	2 Régulateurs	local		Endommagé et Déclassé
7	2 Convertisseurs		Réseau CREF et search for common ground	Endommagés et Déclassés
8	Récepteur radio	Sonitec	RCGW	Endommagé et Déclassé
9	Microphone	Fixe	Réseau CREF	Endommagé et Déclassé
10	Décodeur parabolique		Heal Africa	Endommagé et Déclassé
11	Câble de réserve	Electrique	Réseau CREF	Endommagé et Déclassé

12	Téléphone	Itel	REPI	Fonctionne difficilement
13	Ordinateur	COMPAC	Search for Common Ground	Endommagé déclassé

2.2. Les dégâts sur les personnes

Le coup de foudre qui a endommagé notre studio n'a pas épargné les personnes. Quatre personnes ont été frappées parmi lesquelles un animateur, deux femmes et un enfant. Ces dernières ont eu la vie sauve grâce aux soins d'urgence qui leur ont été administrés dans les structures médicales qui les ont accueillis notamment l'hôpital de Pinga et le centre de santé de référence CBCA Pinga. Signalons que les faits se sont produits pendant que les activités du studio n'avaient pas encore reprises pendant la soirée et personnes n'était au studio à ce moment, sinon les dégâts seraient plus lourd. Les personnes victimes sont celles habitants les ménages voisins du studio de la radio. L'épouse de l'animateur Banyene Bakulu avec une grossesse de 8 mois a également été victime parmi les 4 personnes car son ménage est voisin du studio.

III. LES SOUHAITS DE LA RADIO/RECOMMANDATIONS

Au vu de cette difficulté, les émissions ont été suspendues depuis ce jour avec comme conséquence le blocage du processus de transmission des messages aux communautés locales et pourtant très vitaux pour leur épanouissement sur le plan électoral, écologique... .

Face à ce la nous tenons à recommander ce qui suit:

➤ **Aux partenaires tant techniques que financiers**

- Appui (matériel et financier) pour la réhabilitation de la station en remplaçant tous les matériels endommagés et installer un dispositif contre la foudre, **cf deux devis en annexe.**
- Renforcer les capacités des animateurs pour la gestion du studio ;
- Doter la station des kits d'anti foudre pour éviter pareil dégâts dans le futur,

➤ **Aux animateurs**

- Gérer les matériels en tenant compte de variation de temps ;
- Délocaliser la station en dehors des habitations des particuliers.

➤ **Aux gestionnaires de la RCGW**

Renforcer le plaidoyer au près des différentes personnalités entre autres les partenaires techniques que financier, les honorables députés provinciaux et nationaux ainsi que d'autres acteurs intéressés afin d'appuyer la radio.

IV. CONCLUSION

Le présent rapport relève de l'incident malheureux survenu à la radio écologique de Pinga, le Samedi 5 Septembre 2015 caractérisée par le coup de foudre qui a endommagé l'équipement matériel de la radio écologique de Pinga. Dans ce rapport nous décrivons non seulement le fait produit mais aussi le bilan de l'accident. De ce bilan, nous avons proposé quelques recommandations afin de relancer les activités de la dite radio en vue de la pérennisation de cette activité que nous trouvons vitale pour l'épanouissement des communautés que nous accompagnons dans notre Zone d'intervention.

Fait à Pinga, le 08/09/2015

Pour la Radio Ecologique de Pinga

Rousseau KISUBA MULIRO

Président du CA

TWENDI MURUHYA Thaddée

Directeur

Annexe : Quelques photos tirées



Les deux panneaux comme sources d'énergie de la radio endommagés, photo RCGW, 5 septembre 2015



Les autres équipements batterie, microphones, récepteur radio qui ont été touchés,



Equipement du studio de la REPI-FM touché par la foudre



L'arbre sur lequel est installée l'antenne de la radio a été complètement touché aussi au niveau de la tige



Une des personnes victimes sous réanimation au centre de Santé CBCA Pinga, photo RCGW

Annexe 2 : DEVIS DETAILLE POUR LA REHABILITATION DE LA STATION DE LA RADIO REPI-FM

N°	DESIGNATION	unité	Quantité	PU	PT en \$US
2	Câble d'alimentation	Metre	30	3	90
3	Antenne Dipola	Pièce	1	100	100
4	Lecteur sous batterie	Pièce	1	35	35
5	Microphone	Pièce	2	25	50
6	Mix	Pièce	1	200	200
	Ordinateur et accessoires	Kit	1	600	600
7	Convertisseur	Pièce	1	80	80
8	Panneau	Pièce	4	120	480
9	Batterie de 70A	Pièce	4	80	320
10	Régulateur	Pièce	1	80	80
11	Main d'œuvre	prévision	1	200	200
12	Transport du technicien	Provision	1	100	100
13	décodeur	Pièce	1	100	100
14	récepteur Radio SONITEC	Pièce	1	15	15
15	Emetteur	Pièce	1	500	500
15	Frais de séjour du technicien	Jour	5	20	100
	Total				3050

Nous disons Trois mille Cinquante dollars américains.

DEVIS ANTIFOUDRE

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU	PT en \$ US
1	Paratonnerre	Pièce	1	45	45
2	Fil conducteur de 16mm2	Mètre	30	10	300
3	Piquet de terre	Pièce	6	30	180
4	Sel	Prov	1	25	25
5	Charbon de bois	Prov	1	20	20
6	tige de fixation	Pièce	1	6	5
7	soulier corne	Pièce	6	2	12
8	Clous	Kg	2	2	4
9	Tuyau PVC	Mètre	6	1.5	9
10	Radiateur	Pièce	1	70	70
11	Parasiteuse	Pièce	1	60	60
12	Transport Goma-Pinga	Prov	1	200	200
13	Main d'œuvre et séjour	Prov	1	250	250
	Total				1180

.Nous disons Mille cent quatre-vingt dollars américains.